

Информация о доступности объектов для маломобильных групп населения¹
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения Ненецкого автономного
«Центр развития ребенка – детский сад п. Искателей»

(наименование образовательной организации)

здание №1 и здание №2

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование мероприятия	Наличие (имеется / отсутствует)
1	2	3
На территории прилегающей к зданию		
1	Информационное табло с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом об объекте социальной инфраструктуры на входе на территорию	отсутствует
2	Пандус для входа на территорию	отсутствует
3	Информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и (или) тактильной маркировки на входе на территорию	отсутствует
4	Стоянка (не менее 1 места) с информационным обозначением у входа на территорию объекта	отсутствует
На входе в здание		
5	Контрастная маркировка на ступени наружной лестницы	отсутствует
6	Тактильная информация за 0,8 м до начала марша наружной лестницы	отсутствует
7	Нормативные поручни на наружных лестницах	имеются
8	Тактильная информация за 0,8 м перед дверным проёмом на входной площадке	отсутствует
9	Информационное табло с дублированием информации рельефно-точечным шрифтом на входной двери	отсутствует
10	Доводчик на входной двери с 5-ти секундной задержкой	имеется
На путях движения внутри здания		
11	Обозначение на схемах наиболее оптимальных путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечение их комплексной информацией	отсутствует
12	Контрастная маркировка крайних ступеней лестниц	отсутствует
13	Тактильная плитка и цветовое обозначение перед началом лестницы	отсутствует
14	Доступ на этажи выше первого (наличие гусеничного подъемника)	отсутствует
15	Нормативные поручни на лестницах	имеются
16	Информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,3 до 1,4 м со стороны дверной ручки	отсутствует
17	Наличие перепада высоты в дверных проемах (более 0,014 м)	отсутствует
1	2	3
18	Система оповещения в экстренных случаях и обозначение путей эвакуации	имеется

¹ Информация заполняется на каждый объект (корпус школы, детского сада, интерната, здание столовой и т.д.)

В зонах целевого назначения здания		
19	Информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,3 до 1,4 м со стороны дверной ручки	отсутствует
20	Сурдоперевод (при необходимости речевого контакта при оказании услуги)	отсутствует
21	Не менее 5 % специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией в зальной форме обслуживания (наличие индукционной петли, организация сурдоперевода)	отсутствует
В санитарно-гигиенических помещениях		
22	Туалетная комната (с установкой нормативных поручней, кнопок вызова персонала, крючков для костылей и тростей)	отсутствует
23	Информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,3 до 1,4 м со стороны дверной ручки	отсутствует
24	Кнопки вызова в душевой комнате	отсутствует
25	Оказание ситуационной помощи со стороны персонала в душевых и туалетных комнатах	имеется
Система информации и связи на объекте		
26	Комплексная система информации на всех зонах объекта	отсутствует

Заведующий _____
(подпись)

/Дащук Ю.В./
(инициалы, фамилия)